

Afbeelding 01



behuizing met TresAlloy-oppervlak,
2 PTFE-schijven, 1 centrale pen, dubbele
sleufklem voor de massa, pakking, ring,
moer met siliconen O-ring

Afbeelding 02



Afbeelding 03



Afbeelding 04



Afbeelding 05



Afbeelding 06



Afbeelding 07



Afbeelding 08



Afbeelding 09



Afbeelding 10



Vergeet na de connectormontage niet te controleren of er kortsluiting is!